



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023







ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΙΟΣ 2023

| Περιφερειακή Ενότητα | ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | | | | | | | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | | | | | | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--------------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------|----------|-----------|-------------------|--|------------------|--|--|---------------|-------|
| | Δήμος | Ακτή | Κωδικός Σταθμού (BWID) | Περιγραφή ελληνικά | Ημ/νία δειγμ/ας | Ώρα δειγμ/ας | Ημ/νία παράδοσης στο εργ/ριο | Ημ/νία ανάλυσης | ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ | ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ | | | | | Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ημερη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης) | Διεύθυνση Ανέμου | Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O) | Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O) | Άλλα στοιχεία | |
| Καλαμάτας | Ανάληψη - Αεροπορία | ELBW01925 4017101 | 900 μ. από το νοτιοδυτικό άκρο της ακτής | 31/5/2023 | 7:38 | 31/5/2023 | 1/6/2023 | Intestinal enterococci (cfu/100ml) | Escherichia coli (cfu/100ml) | ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ | ΓΥΑΛΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | | | | | | ΗΡΕΜΗ |
| Καλαμάτας | Δυτική Καλαμάτα | ELBW01925 4015101 | Μέσον ακτής | 31/5/2023 | 7:50 | 31/5/2023 | 1/6/2023 | 2 | 27 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΑΠΝΟΙΑ | ΏΧΙ | ΏΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ | |
| Καλαμάτας | Ανατολική Καλαμάτα - Τέρμα Ναυαρίνου | ELBW01925 4055101 | Μέσον ακτής | 31/5/2023 | 8:08 | 31/5/2023 | 1/6/2023 | 2 | 21 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΑΠΝΟΙΑ | ΏΧΙ | ΏΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|------|-----------|----------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|-----|-----|---------------|---|
| Πελοπο | Καλαμάτας | Ανατολική Καλαμάτα - Βέργα | ELBW01925 4016101 | 130 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 31/5/2023 | 8:19 | 31/5/2023 | 1/6/2023 | 2 | 14 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ |  |
| | Καλαμάτας | Αγριλιά | ELBW01925 4019101 | Μέσον ακτής | 31/5/2023 | 8:30 | 31/5/2023 | 1/6/2023 | 2 | 30 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ | |
| | Καλαμάτας | Μικρή Μαντινεία | ELBW01925 4018101 | 230 μ. από το νότιο άκρο της ακτής | 31/5/2023 | 8:40 | 31/5/2023 | 1/6/2023 | 3 | 36 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ |  |

| ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------------------------|
| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | | | | ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
| |  |  |  |  | |
| | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ | |
| E: Εντερόκοκκοι (cfu/100ml) | E*≤100 | 100<E*≤200 | E**≤185 | E**>185 | ISO 7899-1 ή ISO 7899-2 |
| K: Κολοβακτηρίδια (cfu/100ml) | K*≤250 | 250<K*≤500 | K**≤500 | K**>500 | ISO 9308-3 ή ISO 9308-1 |
| <p>(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων</p> <p>(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων</p> <p>(***) Για συνεχόμενο (επί 5 συναπτά έτη) χαρακτηρισμό "ανεπαρκούς ποιότητας" εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής</p> | | | | | |