







ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023

ΔΗΜΟΣ: **ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: **ΙΟΥΝΙΟΣ 2023**

Περιφερειακή Ενότητα		ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ							ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ					ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ							
		Δήμος	Ακτή	Κωδικός Σταθμού (BWID)	Περιγραφή ελληνικά	Ημ/νία δειγμ/ας	Ώρα δειγμ/ας	Ημ/νία παράδοσης στο εργ/ριο	Ημ/νία ανάλυσης	ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ				Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης)	Διεύθυνση Ανέμου		Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O)	Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O)	Άλλα στοιχεία	
Πελοποννήσου	Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνας	Δερβένι	ELBW02924 6104101	230 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής	26/6/2023	8:30	26/6/2023	27/6/2023	Intestinal enterococci (cfu/100ml)	Escherichia coli (cfu/100ml)	ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ			ΆΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ				ΗΡΕΜΗ
Πελοποννήσου	Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνας	Ξυλόκαστρο - Καμάρι	ELBW02924 6103101	Ανατολικό άκρο ακτής	26/6/2023	9:05	26/6/2023	27/6/2023	1	20	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	ΒΔ	ΏΧΙ	ΏΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Πελοποννήσου	Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνας	Μελίσσι - Συκιά 2	ELBW02924 6105101	1600 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής	26/6/2023	9:21	26/6/2023	27/6/2023	3	69	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	Β	ΏΧΙ	ΏΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	

Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης	Μελίσι - Συκιά 1	ELBW02924 6102101	700 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής	26/6/2023	9:31	26/6/2023	27/6/2023	1	32	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	Β	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ
--------------------------	------------------	----------------------	---	-----------	------	-----------	-----------	---	----	-----	-----	-----	-----	-----	------------------	---	-----	-----	---------------

<b>ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ</b>					
<b>ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ</b>	<b>ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ &amp; ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ</b>				<b>ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ</b>
					
	<b>ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ</b>	
E: Εντερόκοκκοι (cfu/100ml)	E*≤100	100<E*≤200	E**≤185	E**>185	ISO 7899-1 ή ISO 7899-2
K: Κολοβακτηρίδια (cfu/100ml)	K*≤250	250<K*≤500	K**≤500	K**>500	ISO 9308-3 ή ISO 9308-1
<p>(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων</p> <p>(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων</p> <p>(****) Για συνεχόμενο (επί 5 συναπτά έτη) χαρακτηρισμό "ανεπαρκούς ποιότητας" εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής</p>					