

					ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ							ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			
					ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ		ΟΠΤΙΚΑ					Κατάσταση Υδάτινης Επιφανείας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ)	Διεύθυνση Ανέμου	Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O)	Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O)
Δήμος	Ακτή	Κωδικός Σταθμού (BWID)	Περιγραφή ελληνικά	Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ	Intestinal enterococci (cfu/100ml)	Escherichia coli (cfu/100ml)	ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ				
Κορινθίων	Περιγιάλι	GRBW029243096101	85 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής	31/5/2016	0,00	0,00	0	0	0	0	0	Πολύ Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Κορινθίων	Περιγιάλι – Λέχαιο	GRBW029243095101	Μέσον ακτής	31/5/2016	0,00	0,00	0	0	0	0	0	Πολύ Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Κορινθίων	Κανταρέ	GRBW029243098101	60 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής	31/5/2016	0,00	0,00	0	0	0	0	0	Πολύ Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Κορινθίων	Καλάμια (Κορινθίων)	GRBW029243099101	360 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής	31/5/2016	0,00	0,00	0	0	0	0	0	Πολύ Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Κορινθίων	Λουτρά Ελένης 2	GRBW029243097101	165 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής	31/5/2016	0,00	0,00	0	0	0	0	0	Ήρεμη	Άπνοι α	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Κορινθίων	Λουτρά Ελένης 1	GRBW029243100101	Μέσον ακτής	31/5/2016	0,00	0,00	0	0	0	0	0	Ήρεμη	Άπνοι α	ΌΧΙ	ΌΧΙ