

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΔΗΜΟΣ: **ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: **ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019**

| ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |                               |                        |   |                            | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ                |                              |                                |        |          |           |                  | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ   |                  |   |   | ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ       |                |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|---|------------------|---|---|----------------------|----------------|
|                 |                               |                        |   |                            | ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ                          |                              | ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ |        |          |           |                  |   |                  |   |   |                      |                |
| Δήμος           | Ακτή                          | Κωδικός Σταθμού (BWID) | Περιγραφή ελληνικά                        | Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ | Intestinal enterococci (cfu/100ml) | Escherichia coli (cfu/100ml) | ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ               | ΓΥΑΛΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΆΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ήρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ) | Διεύθυνση Ανέμου | Βροχίτιση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O) | Βροχίτιση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O) | Άλλα στοιχεία        | ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ |
| Ελαφονήσου      | Σαρακίνικο_Σίμος_2_Ελαφονήσου | GRBW03924 9110101      | Μέσον ακτής                               | 02/10/2019                 | 2                                  | 1                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ      | ΌΧΙ       | ΌΧΙ              | Πολύ κυματώδης  | ΝΔ               | ΌΧΙ   | ΌΧΙ   | ΗΛΙΟΣ, ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ |                |
| Ελαφονήσου      | Σαρακίνικο_Σίμος_1_Ελαφονήσου | GRBW03924 9109101      | Μέσον ακτής                               | 02/10/2019                 | 14                                 | 0                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ      | ΌΧΙ       | ΌΧΙ              | Ελαφρά Κυματώδης  | ΝΔ               | ΌΧΙ   | ΌΧΙ   | ΗΛΙΟΣ, ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ |                |
| Ελαφονήσου      | Παναγία_Ελαφονήσου            | GRBW03924 9111101      | Μέσον ακτής                               | 02/10/2019                 | 5                                  | 1                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ      | ΌΧΙ       | ΌΧΙ              | Ήρεμη   | ΝΔ               | ΌΧΙ   | ΌΧΙ   | ΗΛΙΟΣ, ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ |                |
| Ελαφονήσου      | Μάγγανος                      | GRBW03924 9118101      | 1850 μ. από το νοτιοδυτικό άκρο της ακτής | 02/10/2019                 | 5                                  | 0                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ      | ΌΧΙ       | ΌΧΙ              | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ  | ΝΔ               | ΌΧΙ   | ΌΧΙ   | ΗΛΙΟΣ, ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ |                |
| Ελαφονήσου      | Παυλοπέτρι                    | GRBW03924 9117101      | 300 μ. από το νοτιοδυτικό άκρο της ακτής  | 02/10/2019                 | 7                                  | 0                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ      | ΌΧΙ       | ΌΧΙ              | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ  | ΝΔ               | ΌΧΙ   | ΌΧΙ   | ΗΛΙΟΣ, ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ |                |

| ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |                     |                        |   |                            | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ                |                              |                                |        |          |           |                  | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  |                  |  |  |                      | ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|--|------------------|--|--|----------------------|----------------|
|                 |                     |                        |   |                            | ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ                          |                              | ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ |        |          |           |                  |  |                  |  |  |                      |                |
| Δήμος           | Ακτή                | Κωδικός Σταθμού (BWID) | Περιγραφή ελληνικά                        | Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ | Intestinal enterococci (cfu/100ml) | Escherichia coli (cfu/100ml) | ΚΑΤΑΛΟΙΓΑ ΠΙΣΣΑΣ               | ΓΥΑΛΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΆΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ | Διεύθυνση Ανέμου | Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O) | Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O) | Άλλα στοιχεία        |                |
| Ελαφονήσου      | Πούντα              | GRBW03924 9116101      | 400 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 02/10/2019                 | 4                                  | 1                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ      | ΌΧΙ       | ΌΧΙ              | ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩ ΔΗΣ  | ΝΔ               | ΌΧΙ  | ΌΧΙ  | ΗΛΙΟΣ, ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ |                |
| Ελαφονήσου      | Λεύκη               | GRBW03924 9115101      | Μέσον ακτής                               | 02/10/2019                 | 3                                  | 0                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ      | ΌΧΙ       | ΌΧΙ              | ΗΡΕΜΗ  | ΝΔ               | ΌΧΙ  | ΌΧΙ  | ΗΛΙΟΣ, ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ |                |
| Ελαφονήσου      | Κοντογόνη_Καλόγερας | GRBW03924 9114101      | 300 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής       | 02/10/2019                 | 4                                  | 5                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ      | ΌΧΙ       | ΌΧΙ              | ΗΡΕΜΗ  | ΝΔ               | ΌΧΙ  | ΌΧΙ  | ΗΛΙΟΣ, ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ |                |

| ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ   |   |   |  |  |                           |
|--|---|---|--|--|---------------------------|
| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ   | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  |   |  |  | ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
|  |  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ |  ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ |  ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ |  ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ |                           |
| Ε: Εντερόκοκκοι (cfu/100ml)  | E*≤100  | 100<E*≤200  | E**≤185  | E**>185  | ISO 7899-1 ή ISO 7899-2   |
| Κ: Κολοβακτηρίδια (cfu/100ml)  | K*≤250  | 250<K*≤500  | K**≤500  | K**>500  | ISO 9308-3 ή ISO 9308-1   |
| (*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων  |   |   |  |  |                           |
| (**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων |   |   |  |  |                           |
| (***) Για συνεχόμενο (επί 5 συναπτά έτη) χαρακτηρισμό "ανεπαρκούς ποιότητας" εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής          |   |   |  |  |                           |