



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ							ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ				
					ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ		ΟΠΤΙΚΑ									
Δήμος	Ακτή	Κωδικός Σταθμού (BWID)	Περιγραφή ελληνικά	Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ	Intestinal enterococci (cfu/100ml)	Escherichia coli (cfu/100ml)	ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ ΤΑ ΔΑΔΑ	Κατάσταση Υδάτινης Επιφανείας (Ήρεμη - Ελαφρά	Διεύθυνση Ανέμου	Βροχίτιση της ημέρας δειγματοληψίας	Βροχίτιση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας	ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ
Ερμιονίδας	Λεπίτσα_Ερμιονίδας	GRBW03923 5036101	35 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	24/7/2017	18	27	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	Ήρεμη	ΑΠΝΟΙΑ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	
Ερμιονίδας	Παναγίτσα_Ερμιονίδας	GRBW03923 5035101	55 μ. από το νοτιοδυτικό άκρο της ακτής	24/7/2017	31	30	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	Ήρεμη	ΑΠΝΟΙΑ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	
Ερμιονίδας	Κορακιά_Ερμιονίδας	GRBW03923 5039101	130 μ. από το νότιο άκρο της ακτής	24/7/2017	75	61	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	Ήρεμη	ΑΠΝΟΙΑ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	
Ερμιονίδας	Πόρτο_Χέλι_Ερμιονίδας	GRBW03923 5045101	Βορειοδυτικό άκρο ακτής	24/7/2017	104	217	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	Ήρεμη	ΑΠΝΟΙΑ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	
Ερμιονίδας	Ντρασίζα_Ερμιονίδας	GRBW03923 5043101	Μέσον ακτής	24/7/2017	9	36	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΑ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	
Ερμιονίδας	Χινίτσα_Ερμιονίδας	GRBW03923 5040101	Μέσον ακτής	24/7/2017	63	18	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	Ήρεμη	ΑΠΝΟΙΑ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	
Ερμιονίδας	Κόστα_Ερμιονίδας	GRBW03923 5041101	Μέσον ακτής	24/7/2017	16	0	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΑ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	
Ερμιονίδας	Πόρτο_Χέλι_Λιμανάκια_Ερμιονίδας	GRBW03923 5047101	80 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής	24/7/2017	14	32	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	Ήρεμη	ΒΑ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	
Ερμιονίδας	Κουβέρτα_Ερμιονίδας	GRBW03923 5034101	310 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής	24/7/2017	52	27	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	Ήρεμη	ΑΠΝΟΙΑ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	
Ερμιονίδας	Λεύκες_Ερμιονίδας	GRBW03923 5037101	70 μ. από το νότιο άκρο της ακτής	24/7/2017	31	104	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	Ήρεμη	ΑΠΝΟΙΑ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	
Ερμιονίδας	Μπίστι_Ερμιονίδας	GRBW03923 5044101	40 μ. από το νοτιοδυτικό άκρο της ακτής	24/7/2017	27	0	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	Ήρεμη	ΑΠΝΟΙΑ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	
Ερμιονίδας	Δάρδεζα_Ερμιονίδας	GRBW03923 5038101	110 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής	24/7/2017	14	2	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΑ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	
Ερμιονίδας	Πλέπι_Porto_Hydra_Ερμιονίδας	GRBW03923 5042101	Μέσον ακτής	24/7/2017	64	47	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΑ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	

**ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ**

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ				ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
					
	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	
Ε: Εντερόκοκκοι (cfu/100ml)	$E^* \leq 100$	$100 < E^* \leq 200$	$E^{**} \leq 185$	$E^{**} > 185$	ISO 7899-1 ή ISO 7899-2
Κ: Κολοβακτηρίδια (cfu/100ml)	$K^* \leq 250$	$250 < K^* \leq 500$	$K^{**} \leq 500$	$K^{**} > 500$	ISO 9308-3 ή ISO 9308-1
(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων					
(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων					
(***) Λόγω εφαρμογής του προτύπου ISO 17025, αναφορικά με την αποτύπωση των αποτελεσμάτων ισχύουν τα κάτωθι:					
α) Όπου αναγράφεται "ΠΑΡΟΥΣΙΑ Μ.Ο. <4" εννοείται παρουσία μικροοργανισμού 1-3 cfu / 100ml (ο ακριθής αριθμός των οποίων αναγράφεται στην παρένθεση που ακολουθεί).					
β) Όπου αναγράφεται "est" εννοείται παρουσία μικροοργανισμού 4-9 cfu / 100ml (ο ακριθής αριθμός των οποίων αναγράφεται στην παρένθεση που ακολουθεί).					
(****) Για συνεχόμενο (επί 5 συναπτά έτη) χαρακτηρισμό "ανεπαρκούς ποιότητας" εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής					