

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ							ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ				
					ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ		ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ									
Δήμος	Ακτή	Κωδικός Σταθμού (BWID)	Περιγραφή ελληνικά	Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ	Intestinal enterococci (cfu/100ml)	Escherichia coli (cfu/100ml)	ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑ	Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ	Διεύθυνση Ανέμου	Βροχίτιση της ημέρας	δευματολογίας (N - O)	Βροχίτιση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O)
Λευκάδας	Καριώτες_Λευκάδας	ELBW049121044101	300 μ. από το ΝΔ άκρο της ακτής	14/8/2023	4	1	0	0	0	0	0	Ήρεμη	BA	ΌΧΙ	ΌΧΙ	
Λευκάδας	Λυγιά_Λευκάδας	ELBW049121040101	100 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	14/8/2023	9	3	0	0	0	0	0	Ήρεμη	BA	ΌΧΙ	ΌΧΙ	
Λευκάδας	Νικιάνα_2_Λευκάδας	ELBW049121052101	390 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής	14/8/2023	42	9	0	0	0	0	0	Ήρεμη	BA	ΌΧΙ	ΌΧΙ	
Λευκάδας	Νικιάνα_1_Λευκάδας	ELBW049121046101	40 μ. από το νότιο άκρο της ακτής	14/8/2023	4	2	0	0	0	0	0	Ήρεμη	BA	ΌΧΙ	ΌΧΙ	
Λευκάδας	Πλαζ_Πασσά_Λευκάδας	ELBW049121038101	70 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	14/8/2023	15	4	0	0	0	0	0	Ήρεμη	BA	ΌΧΙ	ΌΧΙ	
Λευκάδας	Περιγιάλι_Λευκάδας	ELBW049121042101	Στο νοτιοδυτικό άκρο της ακτής	14/8/2023	9	1	0	0	0	0	0	Ήρεμη	BA	ΌΧΙ	ΌΧΙ	
Λευκάδας	Νυδρί_1_Λευκάδας	ELBW049121043101	70 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	14/8/2023	15	0	0	0	0	0	0	Ήρεμη	BA	ΌΧΙ	ΌΧΙ	
Λευκάδας	Νυδρί_2_Λευκάδας	ELBW049121051101	200 μ. από το νότιο άκρο της ακτής	14/8/2023	7	0	0	0	0	0	0	Ήρεμη	BA	ΌΧΙ	ΌΧΙ	
Λευκάδας	Δεσίμι_Λευκάδας	ELBW049121036101	Μέσον ακτής	14/8/2023	6	0	0	0	0	0	0	Ήρεμη	BA	ΌΧΙ	ΌΧΙ	

1