

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ							ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			
					ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ		ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ								
Δήμος	Ακτή	Κωδικός Σταθμού (BWID)	Περιγραφή ελληνικά	Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ	Intestinal enterococci (cfu/100ml)	Escherichia coli (cfu/100ml)	ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑ	Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ήρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ	Διεύθυνση Ανέμου	Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O)	Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O)
Βόρειας Κέρκυρας	Άγιος_Γεώργιος_Πάγων_Κέρκυρας	ELBW059118019101	600 μ. από το ΝΑ άκρο της ακτής	16/9/2021	2	0	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	Δ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Βόρειας Κέρκυρας	Αρίλλας_Κέρκυρας	ELBW059118065101	200 μ. από το ΝΑ άκρο της ακτής	16/9/2021	0	0	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	Δ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Βόρειας Κέρκυρας	Άγιος_Στέφανος_Κέρκυρας	ELBW059118060101	170 μ. από το νότιο άκρο της ακτής	16/9/2021	0	0	0	0	0	0	0	Ήρεμη	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Βόρειας Κέρκυρας	Canal_D'_Amour_Κέρκυρας	ELBW059118032101	Στο ΝΑ άκρο της ακτής	16/9/2021	5	0	0	0	0	0	0	Ήρεμη	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Βόρειας Κέρκυρας	Σιδάρι_Κέρκυρας	ELBW059118026101	300 μ. από το ΒΔ άκρο της ακτής	16/9/2021	0	0	0	0	0	0	0	Ήρεμη	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Βόρειας Κέρκυρας	Αστρακερή_Κέρκυρας	ELBW059118021101	130 μ. από το νότιο άκρο της ακτής, μετά τον δυτικό λιμενοβραχίονα	16/9/2021	7	2	0	0	0	0	0	Ήρεμη	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ

1