

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ							ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ				
					ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ		ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ									
Δήμος	Ακτή	Κωδικός Σταθμού (BWID)	Περιγραφή ελληνικά	Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ	Intestinal enterococci (cfu/100ml)	Escherichia coli (cfu/100ml)	ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑ	Κατάσταση Υδάτινης Επιφανείας (Ημερη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ)	Διεύθυνση Ανέμου	Βροχόπτωση της ημέρας	δειγματοληψίας (N - βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα	δειγματοληψίας (N - βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα
Ιθάκης	Γιδάκι_Ιθάκης	GRBW029117055101	100 μ. από το ΒΔ άκρο της ακτής	23-6-2018	0	0	0	0	0	0	0	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	
Ιθάκης	Σχοίνος_Ιθάκης	GRBW029117056101	Μέσον ακτής	23-6-2018	4	7	0	0	0	0	0	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	
Ιθάκης	Πόλη_Λούτσα_Ιθάκης	GRBW029117054101	Μέσον ακτής	23-6-2018	11	2	0	0	0	0	0	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	
Ιθάκης	Πόλη_Τα_Δεξιά_Ιθάκης	GRBW029117053101	70 μ. από το ΝΔ άκρο της ακτής	23-6-2018	0	0	0	0	0	0	0	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	
Ιθάκης	Εμπρός_Αετός_Ιθάκης	GRBW029117052101	170 μ. από το ΒΔ άκρο της ακτής	23-6-2018	4	0	0	0	0	0	0	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	
Ιθάκης	Πόλη_Ιθάκης	GRBW029117059101	Στο ΝΑ άκρο της ακτής	23-6-2018	2	0	0	0	0	0	0	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	
Ιθάκης	Πλακούτσες_Ιθάκης	GRBW029117058101	Στο βόρειο άκρο της ακτής	23-6-2018	0	0	0	0	0	0	0	ΗΡΕΜΗ	Δ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	
Ιθάκης	Κουρβούλια_Ιθάκης	GRBW029117051101	Μέσον ακτής	23-6-2018	0	0	0	0	0	0	0	ΗΡΕΜΗ	Δ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	
Ιθάκης	Πόλη_-_Πίσω_Αετός_Ιθάκης	GRBW029117057101	120 μ. από το ΝΑ άκρο της ακτής	23-6-2018	19	6	0	0	0	0	0	ΗΡΕΜΗ	Δ	ΉΧΙ	ΉΧΙ	

Όρια εξαιρετικής ποιότητας (Κ.Υ.Α. Η.Π. 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356/Β/26-02-2009):  
Intestinal Enterococci (Εντερόκοκκοι) 100 cfu/100 ml / Escherichia Coli (Κολοβακτηρίδια) 250 cfu/100 ml

1