

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ							ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			
					ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ		ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ								
Δήμος	Ακτή	Κωδικός Σταθμού (BWID)	Περιγραφή ελληνικά	Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ	Intestinal enterococci (cfu/100ml)	Escherichia coli (cfu/100ml)	ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑ	Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ήρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ)	Διεύθυνση Ανέμου	Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O)	Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O)
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων	Αλυκές_Ποταμού_Κέρκυρας	GRBW059118038101	130 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής	20-8-2020	33	0	0	0	0	0	0	Ήρεμη	Άπνοια	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων	Γουβιά_Κέρκυρας	GRBW059118044101	80 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	20-8-2020	44	12	0	0	0	0	0	Ήρεμη	Άπνοια	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων	Κομμένο_Κέρκυρας	GRBW059118050101	Μέσον ακτής	20-8-2020	0	19	0	0	0	0	0	Ήρεμη	Άπνοια	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων	Δαφνίλα_Κέρκυρας	GRBW059118036101	Μέσον ακτής	20-8-2020	26	3	0	0	0	0	0	Ήρεμη	Άπνοια	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων	Παλαιοκαστρίτσα_Δυτικά_Κέρκυρας	GRBW059118061101	80 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής	20-8-2020	0	0	0	0	0	0	0	Ήρεμη	Άπνοια	ΌΧΙ	ΌΧΙ

Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων	Μπάνια_του_Αλέκου_Κέρκυρας	GRBW059118066101	Στην εξέδρα που βρίσκεται στο κέντρο της ακτής	21-8-2020	89	75	0	0	0	0	0	0	Ήρεμη	Δ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων	Μαθράκι_Κέρκυρας	GRBW059118042101	Μέσον ακτής	21-8-2020	9	1	0	0	0	0	0	0	Ήρεμη	Άπνοια	ΌΧΙ	ΌΧΙ

Όρια εξαιρετικής ποιότητας (Κ.Υ.Α. Η.Π. 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356/Β/26-02-2009):
Intestinal Enterococci (Εντερόκοκκοι) 100 cfu/100 ml / Escherichia Coli (Κολοβακτηρίδια) 250 cfu/100 ml

1