

| Δήμος | Ακτή | Κωδικός Σταθμού (BWID) | Περιγραφή ελληνικά | Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | | | | | | | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | | | |
|-------|--------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | | | | | ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ | | ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΩΤΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ | | | | | Κατάσταση Υδάτινης Επιφανείας (Ήρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης) | Διεύθυνση Ανέμου | Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O) | Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O) |
| | | | | | Intestinal enterococci (cfu/100ml) | Escherichia coli (cfu/100ml) | ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ | ΓΥΑΛΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΆΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙ ΜΜΑΤΑ | | | | |
| Παξών | Βουτούμι | GRBW059119003101 | Στο βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 2/10/2016 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ήρεμη | Δ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| Παξών | Κακή Λαγκάδα | GRBW059119001101 | Στο νότιο άκρο της ακτής | 2/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ελαφρά Κυματώδης | Δ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| Παξών | Κηπιάδι | GRBW059119002101 | 150 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 2/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ήρεμη | Δ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| | | #Δ/Υ | #Δ/Υ | | | | | | | | | | | | |

Όρια εξαιρετικής ποιότητας (Κ.Υ.Α. Η.Π. 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356/Β/26-02-2009): Intestinal Enterococci (Εντερόκοκκοι) 100 cfu/100 ml / Escherichia Coli (Κολοβακτηρίδια) 250 cfu/100 ml