

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ							ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ					
					ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ		ΟΠΤΙΚΑ										
Δήμος	Ακτή	Κωδικός Σταθμού (BWID)	Περιγραφή ελληνικά	Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ	Intestinal enterococci (cfu/100ml)	Escherichia coli (cfu/100ml)	ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΛΜΑ	Κατάσταση γοατίνης	Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης)	Διεύθυνση Ανέμου	Βροχίτιση της ημέρας	Βροχίτιση την προηγούμενη μέρα	Βροχίτιση την προηγούμενη μέρα
Ζακύνθου	Αι_Νικόλας_Ζακύνθου	GRBW029116139101	Μέσον ακτής	26/5/2017	0	0	0	0	0	0	0	Κατάσταση γοατίνης	Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης)	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Μακρύς_Γιαλός_Ζακύνθου	GRBW029116138101	Μέσον ακτής	26/5/2017	3	0	0	0	0	0	0	Κατάσταση γοατίνης	Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης)	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Ξύγκια_Ζακύνθου	GRBW029116137101	Μέσον ακτής	26/5/2017	0	2	0	0	0	0	0	Κατάσταση γοατίνης	Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης)	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Αλυκές_Ζακύνθου	GRBW029116049101	120 μ. από το ΝΑ άκρο της ακτής	26/5/2017	0	0	0	0	0	0	0	Κατάσταση γοατίνης	Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης)	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Αλικανάς_Ζακύνθου	GRBW029116038101	400 μ. από το ΒΑ άκρο της ακτής	26/5/2017	5	0	0	0	0	0	0	Κατάσταση γοατίνης	Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης)	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Ξεχωριάτης_Ζακύνθου	GRBW029116134101	Μέσον ακτής	26/5/2017	0	0	0	0	0	0	0	Κατάσταση γοατίνης	Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης)	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Αμμούδι_Ζακύνθου	GRBW029116035101	Στο ΝΑ άκρο της ακτής	26/5/2017	0	2	0	0	0	0	0	Κατάσταση γοατίνης	Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης)	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Άμπουλα_Γερακίου_Ζακύνθου	GRBW029116041101	120 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής	26/5/2017	2	2	0	0	0	0	0	Κατάσταση γοατίνης	Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης)	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Κατραγάκι_Ζακύνθου	GRBW029116027101	50 μ. από το ΝΑ άκρο της ακτής	26/5/2017	79	237	0	0	0	0	0	Κατάσταση γοατίνης	Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης)	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Άμπουλα_Τραγάκι_Ζακύνθου	GRBW029116031101	80 μ. από το ΒΔ άκρο της ακτής	26/5/2017	20	43	0	0	0	0	0	Κατάσταση γοατίνης	Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης)	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Γάιδαρος_Ζακύνθου	GRBW029116048101	150 μ. από το ΝΑ άκρο της ακτής	26/5/2017	2	3	0	0	0	0	0	Κατάσταση γοατίνης	Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης)	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Μπούκα_Ζακύνθου	GRBW029116050101	70 μ. από το ΒΔ άκρο της ακτής	26/5/2017	0	1	0	0	0	0	0	Κατάσταση γοατίνης	Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης)	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ

Ζακύνθου	Τσιλιβή_Καμπίτση_Ζακύνθου	GRBW029116046101	600 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής - Κεντρική πρόσβαση	26/5/2017	0	0	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Κρουονέρι_Ζακύνθου	GRBW029116026101	Μέσον ακτής	26/5/2017	4	9	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Δημοτική_Ακτή_Κρουονερίου_Ζακύνθου	GRBW029116028101	100 μ. από το νότιο άκρο της ακτής, στο μέσον της ακτής	26/5/2017	2	3	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Στήλη_Πεσοντών_Ζακύνθου	GRBW029116037101	20 μ. από το νότιο άκρο της ακτής	26/5/2017	5	67	0	0	0	0	2 - Καλάμια + Πλαστικά	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Αργάσι_Ζακύνθου	GRBW029116044101	400 μ. από το ΒΔ άκρο της ακτής	26/5/2017	0	2	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Αργάσι_Χρυσή_Ακτή_Ζακύνθου	GRBW029116040101	Στο νοτιοανατολικό άκρο της ακτής.	26/5/2017	19	2	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Ιόνιο__Μπανάνα_Ζακύνθου	GRBW029116045101	400 μ. από το ΝΔ άκρο της ακτής	26/5/2017	4	0	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Άγιος_Νικόλαος_Ζακύνθου	GRBW029116043101	170 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής.	26/5/2017	1	0	0	0	0	0	0	Ήρεμη	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Μαυράτζη_Ζακύνθου	GRBW029116042101	50 μ. από το νότιο άκρο της ακτής	26/5/2017	2	5	0	0	0	0	0	Ήρεμη	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Πόρτο_Ρώμα_Ζακύνθου	GRBW029116029101	80 μ. από ΝΑ άκρο της ακτής	26/5/2017	0	0	0	0	0	0	0	Ήρεμη	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Γέρακας_Ζακύνθου	GRBW029116047101	500 μ. από το ΒΔ άκρο της ακτής, στην κεντρική πρόσβαση	26/5/2017	0	0	0	0	0	0	0	Ήρεμη	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ

Ζακύνθου	Καλαμάκι_1_Ζακύνθου	GRBW029116030101	Μέσον ακτής	26/5/2017	1	0	0	0	0	0	0	0	Ήρεμη	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Καλαμάκι_2_Ζακύνθου	GRBW029116039101	650 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής	26/5/2017	1	0	0	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Λαγανάς_Ζακύνθου	GRBW029116036101	Στο ΒΑ άκρο της ακτής	26/5/2017	1	1	0	0	0	0	0	0	Ήρεμη	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Λαγανάς_--_Άη_Σώστης_1_Ζακύνθου	GRBW029116025101	150 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής	26/5/2017	2	0	0	0	0	0	0	0	Ήρεμη	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Λαγανάς_--_Άη_Σώστης_2_Ζακύνθου	GRBW029116051101	200 μ. από το νότιο άκρο της ακτής-βόρεια του λιμενίσκου	26/5/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	Ήρεμη	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Αρκαδιανού_--_Κούκλα_Ζακύνθου	GRBW029116032101	300 μ. από το ΒΑ άκρο της ακτής	26/5/2017	18	9	0	0	0	0	0	0	Ήρεμη	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Καμίνια_Ζακύνθου	GRBW029116033101	500 μ. από το ΝΔ άκρο της ακτής	26/5/2017	2	0	0	0	0	0	0	2 - Ξύλα + Πλαστικά	Ήρεμη	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Λίμνη_Κεριού_Ζακύνθου	GRBW029116034101	50 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής - από τον λιμενοβραχίονα	26/5/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	Ήρεμη	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Πόρτο_Ρόξα_Ζακύνθου	GRBW029116136101	Μέσον ακτής	26/5/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	Ήρεμη	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Ζακύνθου	Λιμνιώνας_Ζακύνθου	GRBW029116135101	Μέσον ακτής	26/5/2017	1	0	0	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ

Όρια εξαιρετικής ποιότητας (Κ.Υ.Α. Η.Π. 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356/Β/26-02-2009):

Intestinal Enterococci (Εντερόκοκκοι) 100 cfu/100 ml / Escherichia Coli (Κολοβακτηρίδια) 250 cfu/100 ml