

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ							ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			
					ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ		ΟΠΤΙΚΑ								
Δήμος	Ακτή	Κωδικός Σταθμού (BWID)	Περιγραφή ελληνικά	Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ	Intestinal enterococci (cfu/100ml)	Escherichia coli (cfu/100ml)	ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑ	Κατάσταση Υδάτινης Επιφανείας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ)	Διεύθυνση Ανέμου	Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας	Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα
Ζακύνθου	Αι_Νικόλας_Ζακύνθου	GRBW029116139101	Μέσον ακτής	17/7/2019	7	0	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	BA	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Μακρύς_Γιαλός_Ζακύνθου	GRBW029116138101	Μέσον ακτής	17/7/2019	29	5	0	0	0	0	0	Πολύ κυματώδης	BA	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Ξύγκια_Ζακύνθου	GRBW029116137101	Μέσον ακτής	17/7/2019	35	17	0	0	0	0	0	Πολύ κυματώδης	BA	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Αλυκές_Ζακύνθου	GRBW029116049101	120 μ. από το ΝΑ άκρο της ακτής	17/7/2019	50	34	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Αλικανάς_Ζακύνθου	GRBW029116038101	400 μ. από το ΒΑ άκρο της ακτής	17/7/2019	22	26	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Ξεχωριάτης_Ζακύνθου	GRBW029116134101	Μέσον ακτής	17/7/2019	20	12	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Αμμούδι_Ζακύνθου	GRBW029116035101	Στο ΝΑ άκρο της ακτής	17/7/2019	82	2	0	0	0	0	0	Πολύ κυματώδης	NA	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Άμπουλα_Γερακαρίου_Ζακύνθου	GRBW029116041101	120 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής	17/7/2019	38	1	0	0	0	0	1	Ελαφρά Κυματώδης	NA	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Κατραγάκι_Ζακύνθου	GRBW029116027101	50 μ. από το ΝΑ άκρο της ακτής	17/7/2019	72	212	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	BA	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Άμπουλα_Τραγάκι_Ζακύνθου	GRBW029116031101	80 μ. από το ΒΔ άκρο της ακτής	17/7/2019	76	87	0	0	0	0	0	Πολύ κυματώδης	BA	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Γάιδαρος_Ζακύνθου	GRBW029116048101	150 μ. από το ΝΑ άκρο της ακτής	17/7/2019	89	112	0	0	0	0	1	Ελαφρά Κυματώδης	BA	ΌΧΙ	ΝΑΙ

Ζακύνθου	Μπούκα_Ζακύνθου	GRBW029116050101	70 μ. από το ΒΔ άκρο της ακτής	17/7/2019	62	175	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	BA	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Τσιλιβή_Καμπίση_Ζακύνθου	GRBW029116046101	600 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής - Κεντρική πρόσβαση	17/7/2019	6	18	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	B	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Κρυονέρι_Ζακύνθου	GRBW029116026101	Μέσον ακτής	17/7/2019	8	48	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	BA	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Δημοτική_Ακτή_Κρυονερίου_Ζακύνθου	GRBW029116028101	100 μ. από το νότιο άκρο της ακτής, στο μέσον της ακτής	17/7/2019	74	138	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	BA	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Στήλη_Πεσόντων_Ζακύνθου	GRBW029116037101	20 μ. από το νότιο άκρο της ακτής	17/7/2019	58	164	0	0	0	0	1	Ελαφρά Κυματώδης	NA	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Αργάσι_Ζακύνθου	GRBW029116044101	400 μ. από το ΒΔ άκρο της ακτής	17/7/2019	8	54	0	0	0	0	1	Ελαφρά Κυματώδης	NA	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Αργάσι_Χρυσή_Ακτή_Ζακύνθου	GRBW029116040101	Στο νοτιοανατολικό άκρο της ακτής.	17/7/2019	6	18	0	0	0	0	1	Ελαφρά Κυματώδης	BA	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Ιόνιο_Μπανάνα_Ζακύνθου	GRBW029116045101	400 μ. από το ΝΔ άκρο της ακτής	17/7/2019	12	2	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Άγιος_Νικόλαος_Ζακύνθου	GRBW029116043101	170 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής.	17/7/2019	24	5	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Μαυράτση_Ζακύνθου	GRBW029116042101	50 μ. από το νότιο άκρο της ακτής	17/7/2019	9	4	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Πόρτο_Ρώμα_Ζακύνθου	GRBW029116029101	80 μ. από ΝΑ άκρο της ακτής	17/7/2019	2	6	0	0	0	0	0	Πολύ κυματώδης	B	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Γέρακας_Ζακύνθου	GRBW029116047101	500 μ. από το ΒΔ άκρο της ακτής, στην κεντρική πρόσβαση	17/7/2019	7	4	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΝΑΙ

Ζακύνθου	Καλαμάκι_1_Ζακύνθου	GRBW029116030101	Μέσον ακτής	17/7/2019	11	6	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	B	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Καλαμάκι_2_Ζακύνθου	GRBW029116039101	650 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής	17/7/2019	18	1	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	B	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Λαγανάς_Ζακύνθου	GRBW029116036101	Στο ΒΑ άκρο της ακτής	17/7/2019	24	35	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	B	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Λαγανάς_-_Άη_Σώστης_1_Ζακύνθου	GRBW029116025101	150 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής	17/7/2019	11	23	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	B	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Λαγανάς_-_Άη_Σώστης_2_Ζακύνθου	GRBW029116051101	200 μ. από το νότιο άκρο της ακτής-βόρεια του λιμενίσκου	17/7/2019	20	18	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	B	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Αρκαδιανού_-_Κούκλα_Ζακύνθου	GRBW029116032101	300 μ. από το ΒΑ άκρο της ακτής	17/7/2019	4	7	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	B	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Καμίνια_Ζακύνθου	GRBW029116033101	500 μ. από το ΝΔ άκρο της ακτής	17/7/2019	24	3	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	NA	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Λίμνη_Κεριού_Ζακύνθου	GRBW029116034101	50 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής - από τον λιμενοβραχίονα	17/7/2019	38	174	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	A	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Πόρτο_Ρόξα_Ζακύνθου	GRBW029116136101	Μέσον ακτής	17/7/2019	6	1	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	Δ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
Ζακύνθου	Λιμνιώνας_Ζακύνθου	GRBW029116135101	Μέσον ακτής	17/7/2019	5	9	0	0	0	0	0	Ήρεμη	ΒΔ	ΌΧΙ	ΝΑΙ

Όρια εξαιρετικής ποιότητας (Κ.Υ.Α. Η.Π. 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356/Β/26-02-2009):
Intestinal Enterococci (Εντερόκοκκοι) 100 cfu/100 ml / Escherichia Coli (Κολοβακτηρίδια) 250 cfu/100 ml

|